


Die Berechnung der einzelnen Nahtparameter wurde entsprechend der Bewertungsgruppen überarbeitet.

## Beispiel für eine Kehlnaht:



Wird mit dem Mauszeiger über einen Feldinhalt gegangen, so erscheint eine Infobox mit den für dieses Feld zutreffende Information z.B. Berechnungsformel.

Prüfstück			Naht- /Wurzel-überhöhung h (BW: 502 und 504; FW: 503)				
Nr.	DL	WL	b[mr	n]	Grenzwert	Istmaß	a[m
00244 / 01	Х		Nahtbreite aus Messpunkt 1 $b = \sqrt{(z_1^2 + z_2^2)}$		2.0	2.0	3
					ounkt 1		

Prüfstück			Naht- /W (BW: 50			Kehlnahtdicke (FW: 5214)			
Nr.	DL	WL				Istmaß	a[mm]	Grenzwert	
00244 / 01	00244 / 01 X		6.8	2.0		2.0	3.0	4.45	
j					Nahtüberhöhung Messpunkt 1 ISO 5817: C (h ≤ (0,15 x b) + 1 aber max. 4.0 mm)				